

POLÍGON INDUSTRIAL (SECTOR UP-12 "LES CORTS")

Localització



Mapa del terme municipal



Mapa Polígon industrial



Distàncies

Mataró 1,50 km
 Barcelona 29 km
 Girona 80 km

Imatges del polígon

Situació

Municipi	CABRERA DE MAR
Carretera	
Adreça	c/Cami del lg 94-122
Codi Postal	08469
Telèfon	
Fax	
e-mail	
Localització	

Característiques tècniques

Superfície total	68.792,12
Superfície de sòl industrial	252.828,00
Sòl ocupat	35.160,50
Volum construït	(39.834,44 m2)
Nº de parcel·les	65,00
Superfície mínima de parcel·la	
Coefficient edificabilitat parcel·la	1,088 m2st/m2s
Usos admesos	Annex I: 1, 1.2 i 1.3 no s'admeten Annex II: S'admeten tots menys les del grups 1, 2, 9, 10 i 11 Annex III: S'admeten tots menys les del grups 1 i 11 Annex IV: No s'admeten, tret de la restauració
Preu mitjà parcel·la	

Principals activitats econòmiques

Nº d'empreses actives	70 empreses
Principals activitats (*):	
1) TÈXTIL	
2) CONSTRUCCIÓ	
3) METAL·LÚRGIA	

(*) Activitats: Agroalimentària; Automoció; Calçat; Construcció; Distribució; Electricitat i electrònica; Fusteria i fabricació de mobles; Hostaleria; Metal·lúrgia; Papereria i arts gràfiques; Química i plàstics; Serveis empresarials; Tèxtil; TIC; Transport i comunicació; Altres indústries

Dades urbanístiques

Any constitució polígon	17/03/1999
Organisme promotor	
Pla parcial	
Data aprovació definitiva pla parcial	
Projectes d'urbanització	28/02/2001
Sistema de gestió	
Observacions	

Subministraments i Abocaments

Aigua potable	si
Dipòsit d'aigua	
Duresa d'aigua	
Ph aigua	
Gas	si
Subministrament elèctric - tipus	si. Mitja i baixa tensió
Potència	
Voltatge	
Xarxa sanejaments	si
Punt d'abocament	colector general del Maresme
Depuradora	

Comunicacions

Xarxa telefònica	si
Banda ampla	si
Ferrocarril més proper - distància	rodalies RENFE: 1,5 km
Aeroport - distància	Barcelona 45 km
Port - distància	Barcelona 31 km

Transport públic -
freqüència

Empreses instal·lades

Valoració general i infraestructures

Descripció del conjunt:

Accessibilitat viària:

Bona

Urbanització:

Acabada

Paviment:

Correcte

Vorada:

Correcte

Senyalització carrers:

bona

Guals:

existeixen

Enllumenat:

correcte

Estacionament:

227 places

Recollida residus:

si